

列印時間：113-09-12 14:40

會議名稱：**113-1第2次總務處業務進度列管會議** (總務處處務會議)

會議狀態：與會簽收

日期地點：113-09-09 (一) 09:00 總務處

主席：校長 黃淑君

記錄：文書組長 鄒佩儒

上次會議議決事項

1.

幼兒園地坪整修變更設計簽文，請於下週一(9月9日)前簽出公文。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-06 16:11 新增 / 113-09-06 16:11 修改)
2.

紀念館漏水案請先聯繫結構補強技師來檢查。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-06 16:12 新增 / 113-09-06 16:12 修改)

工作進度報告

1.

幼兒園地坪整修案變更設計簽文進度
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-06 10:09 新增 / 113-09-10 11:36 修改)
本案預計於本週彙整後簽出。
2.

紀念館漏水案聯繫結構補強技師來檢查進度
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-06 10:10 新增 / 總務處 馮紹華 於 113-09-10 08:14 修改)
一、山田營造於9/5到校現勘，目前預計將現有冷氣移開後，將冷氣後方裂縫充填發泡劑，再行觀察是否還有漏水現象。
二、屋頂部分工程師建議以鍍鋅鋼板覆蓋導溝方式處理，將納入未來考量。
3.

9月20日家長會會員代表大會進度
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-06 10:11 新增 / 113-09-06 10:12 修改)
待收到輔導室提供各班家長代表名單，將發放開會通知單。

提案討論

主席裁示

1.

幼兒園地坪整修案變更設計簽文進度
說明：(總務處 馮紹華 於 113-09-09 10:16 新增 / 總務處 鄒佩儒 於 113-09-11 08:24 修改)
請於本週五前完成發文作業，附件需檢附兩案比較表及經費變更對照表。
2.

紀念館漏水案請簽辦後發包執行。
說明：(總務處 馮紹華 於 113-09-10 08:07 新增 / 總務處 鄒佩儒 於 113-09-12 14:38 修改)
3.

請儘速協調冷氣與承商前來處理各樓層冷氣排水管線，以利後續處理八美教室壁癌問題。
說明：(總務處 鄒佩儒 於 113-09-12 14:38 新增 / 113-09-12 14:38 修改)
4.

9月20日家長會會員代表大會進度
說明：(總務處 馮紹華 於 113-09-10 08:08 新增 / 113-09-10 08:09 修改)
再請向輔導處索取邀請名單，並及早寄出。

散會

會議人員

處室	職稱	姓名	編輯完成	完成簽到	簽收完成
校長室	校長	黃淑君	尚未完成	113-09-10 11:36	尚未完成
總務處	總務主任	馮紹華	尚未完成	113-09-09 10:19	尚未完成
總務處	文書組長	鄒佩儒	尚未完成	113-09-10 11:36 (請假)	尚未完成
總務處	出納組長	賴小玲	尚未完成	113-09-10 11:36	尚未完成
總務處	事務組長	林俐吟	尚未完成	113-09-10 11:36	尚未完成

閱覽紀錄				
處室	職稱	姓名	閱覽紀錄	